

EU-DIREKTIIVIEN MUKAISET SUOJAKÄSINEIDEN KÄYTTÖOHJEET

Tuotenumero: 8451, koko: 9/L, 10/XL, suojausluokka: EN388:2016 4121x
2777 Satra Technology Europe Limited, Bracetown Business Park. Clonee D15YN2P
Republic of Ireland

PUHDISTUS

Likaantuneet käsineet voidaan puhdistaa kädenlämpoisellä vedellä ja saippuuliuksella.

Puhdistuksessa ei saa käyttää kemikaaleja.

Vältettävä teräsväsymäisten, esim. teräsharjan, hiekkapaperin tai vastaavien käyttöä puhdistuksessa.

Kuivatus huoneenlämmössä enintään +40 °C:ssa.

Kemikaalien puhdistus käsineistä suoritetaan kyseisen aineen toimittajan ohjeiden mukaisesti.

VARASTOINTI

Säilytys kuivassa ja tuuletetussa +5- +25 °C tilassa (taittamattomana).

Suorana enintään 5 kg:n kuormituksessa mahdollisimman pimeässä.

Ei missään tapauksessa suorassa auringonvalossa.

Sähkölaitteiden läheisyyttä vältettävä otsonivahinkojen varalta.

Varastointi ja kuljetus ainoastaan alkuperäisissä pakkauksissa.

KÄYTTÖ

Ennen käyttöönottoa on todettava uusien ja käytettyjen käsineiden kunto ja sopivuus.

Viallisia käsineitä ei tule missään tapauksessa käyttää.

Oikean kemikaalisuojainkäsineen valinnassa on huomioitava tiedot käytettävän aineen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käsineitä ei tule käyttää, jos on vaara niiden tarttumisesta liikkuviin koneeseen.

HÄVITTÄMINEN

Kemikaalien käsittelyssä käytetyt käsineet hävitetään kuten käsitelty kemikaali.

Muissa tapauksissa käsineet ovat normaalia yhdyskuntajätettä.

KÄSINEET CE-RYHMÄ 1

Kun käsineessä on vain CE -merkintä, se suojaaa vain vähäisiä vaaroja vastaan ja on normin EN 420 mukainen.

Ominaisuudet;

Käsineet eivät suojaa vaaroilta, vaan vähentävät uhkaa (määritelty EEC-direktiivissä 2016/425/EEC, art. 8.1 ja 8.3), niin että käyttäjä pystyy havaitsemaan vaaran ajoissa. Siksi nämä käsineet kuuluvat yksinkertaisina henkilökohtaisina suojavarusteina luokkaan 1. Tuote ei sovellu käyttöön hitsattaessa tai käsiteltäessä kemikaaleja tai teräviä ja/tai kuumia esineitä. Käsineet on valmistettu EN420 -normin vaatimusten mukaan.

KÄSINEET CE-RYHMÄ 2

Kun käsineessä on CE-merkin lisäksi piktogrammi EN 388 ja/tai EN 407,

se suojaaa niitä keskiuuria vaaroja vastaan mitä kyseinen piktogrammi edustaa. Testiarvot piktogrammin alla.

EN 388 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

A = Hankauskestävyys	(min. 0 max. 4)
B = Viiltokestävyys	(min. 0 max. 4)
C = Repimislujuus	(min. 0 max. 4)
D = Pistonkestävyys	(min. 0 max. 4)



Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala
www.blueimport.fi

BRUKSANVISNINGAR FÖR ARBETSHANDSKAR

Produktnummer: 8451, storlek: 9/L, 10/XL, skyddsklass: EN388:2016 4121x
2777 Satra Technology Europe Limited, Bracetown Business Park. Clonee D15YN2P
Republic of Ireland

RENGÖRING

Nedsnudsade handskar rengörs med ljummet vatten och en tvållösning.

Använd ej kemikalier

Undvik vassa föremål t.ex. stålborste, sandpapper eller dylikt i rengöring

Torka skyddshandskarna om möjligt i rumstemperatur, inte över + 40 °C

Är skyddshandskarna kontaminerade med kemikalier, kontakta kemikalietillverkaren.

LAGRING

Lagra handskarna torrt och vid en temperatur på mellan +5 - +25 °C. De får inte vikas

Lagra handskarna plant liggande och mörkt med en belastning på max: 5 kg.

Handskarna måste absolut skyddas mot direkt solljus.

Lagring och transporterung endast i original förpackning.

För att undvika ozonskador får handskarna inte lagras i närheten av elapparater.

HANTERING

Kontrollera alltid både de nya och de använda handskarna så att de inte är skadade innan de används.

Det är inte tillåtet att använda skadade skyddshandskar

Vid val av rätt kemikalieskyddshandske bör man ta i beaktande information av de använda medlet från

skyddsinformationsbladet.

Handskar ska inte användas om det finns risk för vidhäftning mot rörliga delar.

FÖRSTÖRING

De använda kemikalieskyddshandskarna förstörs såsom de behandlade kemikalierna.

Annars förstörs handskar såsom normalt avfall.

HANDSKAR CE-KATEGORI 1

Om där är bara CE -märkning på handsken, är det skydd för minimal risk och överensstämmer med normen EN 420.

Egenskaper;

Dessa handskar ger inte skydd mot risker, utan minskar dem (som anges i EEC-direktivet 2016/425/EEC, art. 8.1 och 8.3), på så sätt att verkan kan upptäckas i tid av användaren. Dessa handskar hör därför in under kategori 1 som enkel personlig skyddsutrustning. Produkten är inte lämpad för svetsning, användning av kemikalier och hantering av skarpa och/eller varma föremål. Dessa handskar är tillverkade i överensstämmelse med EN420. För ytterligare information kontakta vänligen Er leverantör.

HANDSKAR CE-KATEGORI 2

Om där är CE -märkning och piktogram EN 388 och/eller EN 407, är det skydd för risker som piktogram står för. Test resultatens ligger under piktogram.

EN 388 Fysisk och mekanisk påverkan på handskar

A =Nöttningsmotstånd	(min. 0 max. 4)
B = Skärbeständighet	(min. 0 max. 4)
C = Riv hållfasthet	(min. 0 max. 4)
D = Punkteringsmotstånd	(min. 0 max. 4)



Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala
www.blueimport.fi

KAITSEKINNASTE KASUTAMISE JUHISED KOOSKÖLAS EUROOPA LIIDU DIREKTIIVIDEGA

Toote kood: 8451, suurus: 9/L, 10/XL, kaitseklass: EN388:2016 4121x

2777 Satra Technology Europe Limited, Bracetown Business Park. Clonee D15YN2P

Republic of Ireland

PUHASTAMINE

Määratud kindaid võib puhastada sooja vee ja seebilahusega.

Puhastamiseks ei tohi kasutada kemikaale.

Vältida teravate esemete, näiteks traatharja, liivapaberi jms kasutamist puhastamisel.

Kuivatada toatemperatuuril kuni +40 °C.

Kinnaste puhastamine kemikaalidest toimub vastavalt tarnija juhiste.

HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja õhutatud kohas temperatuuril +5...+25 °C (võltimata).

Sirgena mitte üle 5 kg raskuse all võimalikult pimedas.

Mitte mingil juhul otsese päikesevalguse käes.

Osoonikahjustuste vältimiseks hoiduda elektriseadmete lähedusest.

Hoiustada ja transportida ainult originaalpakendis.

KASUTAMINE

Enne kasutamist kontrollida uute ja kasutatud kinnaste seisukorda ja sobivust.

Mingil juhul ei tohi kanda defektseid kindaid.

Õige kemikaalikaitsekinda valimiseks tuleb arvesse võtta kasutatava aine ohutuskaardil esitatud andmeid.

Kindaid ei tohi kasutada, kui on oht, et need kleepuvad liikuvate masinaosade külge.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Kemikaali käsitsemiseks kasutatud kindad tuleb hävitada samal viisil nagu kõnealune kemikaal.

Muudel juhtudel on kindad tavalised olmejäätmed.

CE-RÜHMA 1 KINDAD

Kui kindal on ainult CE-märgis, kaitseb see vaid väiksemate ohtude eest ja vastab standardile EN 420.

Omadused;

Kindad ei kaitse ohtude eest, vaid vähendavad ohtu (sätestatud EMÜ direktiivis 2016/425/EMÜ, artikkel 8 punktid 1 ja 3), et kasutaja saaks ohu õigeaegselt tuvastada. Seetõttu kuuluvad need kindad lihtsate isikukaitsevahenditena kategooriasse 1. Toode ei sobi keevitamiseks ega kemikaalide või teravate ja/või tuliste esemete käsitsemiseks. Kindad on valmistatud vastavalt standardi EN420 nõuetele.

CE-RÜHMA 2 KINDAD

Kui kindal on lisaks CE-vastavusmärgisele piktogramm EN 388 ja/või EN 407, kaitseb see piktogrammiga tähistatud mõõdukate ohtude eest. Katseväärtused on esitatud piktogrammi all.

EN 388 kindad kaitseks mehaaniliste ohtude eest

A = kulumiskindlus (min 0, max 4)

B = löikekindlus (min 0, max 4)

C = rebenemistugevus (min 0, max 4)

D = torkekindlus (min 0, max 4)



Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome

www.blueimport.fi